

BM_58_1電源の安定度改良

2006.01.20

報告者：紙谷 琢哉

BM_58_1 オン直後の軌道変動

2005.10.04 電源改造前



BM_58_1電源改造後の安定性データ

2006.01.06 測定

