# 原子力機構-東海タンデム加速器の現状

### PRESENT STATUS OF JAEA-TOKAI TANDEM ACCELERATOR AND BOOSTER

松田 誠<sup>#</sup>),長明彦,石崎暢洋,田山豪一,仲野谷孝充, 株本浩史,中村暢彦,沓掛健一,乙川義憲,遊津拓洋

Makoto Matsuda<sup>#)</sup>, Akihiko Osa, Nobuhiro Ishizaki, Hidekazu Tayama, Takamitsu Nakanoya,

Hiroshi Kabumoto, Masahiko Nakamura, Ken-ichi Kutsukake, Yoshinori Otokawa, Takuhiro Asozu

Nuclear Science Research Institute, Japan Atomic Energy Agency

#### Abstract

The tandem accelerator was operated over a total of 140 days and delivered 22 different ions to the experiments in the fields of nuclear physics, nuclear chemistry, atomic physics, solid state physics and radiation effects in material. Maximum accelerating voltage is keeping up 18 MV and there was used for ten days on this voltage. However, electric discharge was occurred frequently in December and accelerating voltage fell to 12 MV. The damaged acceleration tubes were replaced with the spare tube at the regular maintenance period in March. The superconducting booster was not operated. This paper describes the operational status of the accelerators and the major technical developments.

#### 1. はじめに

原子力機構の東海タンデム加速器施設には 20UR 型 ペレトロンタンデム加速器と、その後段ブースターである 1/4 波長型超伝導空洞 40 台で構成される重イオン超伝 導リニアックが設置されている[1]。

タンデム加速器は地上電位にある3台の負イオン源と 高電圧端子内のECRイオン源[2]によりHからBiまでの 約50元素の多様なイオンを10~500MeVのエネルギー まで加速することが可能である。またタンデム加速器から の重イオンビームを後段の超伝導ブースターで再加速 することでビームエネルギーを2~4倍に増強することが 可能である。このタンデム加速器と超伝導ブースターは 加速電圧を連続的に設定でき、任意のエネルギーの ビームを高品質で得ることができる。

研究領域の拡大に伴い非密封 RI や核燃料を標的として利用できる新たな照射室(第2 照射室)の整備を完 了し、2014年の秋からビーム提供が開始された。現在は RI標的が利用可能である。

本報告では、2015 年度の原子力機構-東海タンデム 加速器施設の運転状況について報告する。

# 2. 2015 年度の加速器運転状況

2015年度のタンデム加速器の電圧発生状況を Figure 1 に示す。マシンタイムは 4~7月と11~2月の 2回に分けて実施した。2011年の震災によりタンク内の整備用ゴンドラの性能検査の日程が加速器の定期整備期間と整合しなくなったため、時期を合わせるべく性能検査を6月と11月の2回受検した。次年度以降はゴンドラ整備が定期整備期間内に実施できるので、タンクの開放を2回/年に減らせる予定である。加速電圧は年度前半では最高加速電圧は18MVを維持していたが、12月には17MV超の加速電圧で計21回もの放電を発生させる無理な運転を継続したために不調な加速管を複数生じさせてし

まった。以降は最高加速電圧が徐々に低下し、3月には 12MVとなってしまった。3月からの定期整備で不調加速 管の交換作業を実施した。

Figure 2 に 2015 年度の加速器の運転状況を示す。タンデム加速器の運転日数は、140 日となり、東日本大震災以降のほぼこの日数で推移している。加速器の整備は 109 日であり、実験装置の故障などによる実験中止が 12 日であった。超伝導ブースターは原子力機構の福島



Figure 1: The terminal voltage generation and the operation status in the FY 2015.



Figure 2: The operation status of the accelerator in the FY 2015.

<sup>#</sup> matsuda.makoto@jaea.go.jp



Figure 3: Usage of beam-times in different research fields.



Figure 4: Distribution of accelerated ion beam species for experiments.

支援にむけた資源の再編成に伴い現在は休止状態と なっているが、いつでも再稼働が出来るように必要最低 限の整備は行っている。

Figure 3 は加速器の利用分野別の日数を示したもの である。利用分野は核物理関係が 36%、核化学関係が 26%であり、大型タンデム加速器ゆえに可能な核反応を 伴うイオンビーム実験に使用された。原子物理・材料科 学の実験が34%であり、Xeイオンなどを用いて原子炉材 料の照射解析や材料改質などの実験に利用された。加 速器開発は4%で3本の新規ビームラインへのビーム通 過試験や加速器の診断、イオンビーム照射技術の開発 に利用された。施設の利用形態としては、大学や他の研 究機関との共同研究による利用が49%で約半数であり、 原子力機構単独の研究は28%、施設共用利用は10% である。科学技術振興機構からの受託研究が9%となっ ている。

2015 年度に利用された加速イオン種を Figure 4 に示 す。イオン種別では<sup>7</sup>Li、<sup>11</sup>B、<sup>12</sup>C、<sup>58</sup>Ni が主として核化学、 核物理実験等に利用された。<sup>136</sup>Xe イオンは、材料への 照射研究に広く利用された。高電圧端子内の ECR イオ ン源からのビーム利用は全体の 40%を占めた。

加速器の主な整備事項としては、高エネルギー側加 速管の途中のデッドセクション(ファラデーカップや四重 極レンズが設置された部分)にある可変ビームアパー チャーの位置ずれが生じたために、加速管を真空ブレイ クし修正を実施した。アパーチャーの固定ネジが緩みサ プレッサ電極と干渉し位置ずれが徐々に進行したと考え られる。最近の通過率低下の原因であった。

ビーム軌道の光学計算と実際の光学パラメータのず れなどからエネルギー分析電磁石付近のミスアライメント が明らかとなってきた。電磁石への入射軌道を修正する ためのステアラーを設置するなどの対応を施し効果を確 認しているところである。

加速電圧の安定化のために SF6 絶縁ガスの圧力を 0.46MPa から 0.51MPa まで昇圧した。ガス圧の上昇によ る真空トラブルの発生はなかったが、他のトラブルもあっ てか電圧の安定化の明らかな改善は見られていない。

# 3. 加速管更新とその後の加速電圧の経過

東海タンデム加速器は 1982 年から利用運転を開始し、 建設当初は 17MV であった加速電圧は徐々に低下し 2000 年頃には 16MV となっていた。1994 年には後段加 速器の超伝導ブースターが完成し、高エネルギーの重イ オンビームを容易に得られるようになった。しかしブース ターで再加速されたイオンビームが利用できるのは限ら れた実験室であり、またブースターで高質量のイオン ビームを効率よく加速するためには、タンデム加速器の 入射エネルギーを上げることが重要となった。ビームエ ネルギーの増強のために高電圧端子内に ECR イオン源 を搭載し高多価イオンを直接加速することを開始した。 研究の進展に伴い、さらなる性能向上を図り多様な高エ ネルギー重イオンを得るにはタンデム加速器の加速電 圧を上げることが必要となり、新型の加速管への更新を 行った。



Figure 5: The photograph of an old standard tube and new long compressed geometry tube.

Figure 5 に 1MV ユニットで使用する新旧の加速管を 示す。従来は 11gap の加速管 3 本とヒータープレートと 呼ばれるベーキングヒーター部を含めて 1MV を保持す る設計であったが、これを更新し、ヒータープレートを廃 した 21gap の新型加速管 2 本に置き換えた。加速管の 1gap にかかる電圧を 30kV から 24kV に下げることで放 電の発生を抑制でき、その結果、高電圧の保持を容易と し 18~20MV の加速電圧を目指した。

加速管の更新に際しては、加速管の内部に放電の種 となる塵や付着物を可能な限り除去することにした。加速 管に超音波洗浄を施し、さらに超伝導空洞で用いられる 高圧純水洗浄によって加速管内側を洗浄し十分なべー キングにより脱ガスを実施した[3]。これにより加速器の休 止期間を短くすることができ、更新の3か月後には更新 前の加速電圧である16MVに復帰することができた。



Figure 6: Transition of the accelerating voltage after replacing the new acceleration tubes.

Figure 6 は加速管更新前後の最高加速電圧を示した ものである。16MV あたりまで徐々に低下した加速電圧 が加速管の更新により約2年後には18MVに到達した。 2007 年には真空事故が発生し電圧性能が低下したが、 不調となった加速管を交換するなどして18MVの加速電 圧を現在まで維持している。

新型加速管に交換してから現在までの主な事象を Table 1 に記述する。これまでに真空破壊事故および運転中の放電のダメージにより不調となった加速管を19本 交換している。この中には交換作業時のミスにより真空 リークを発生させたものが1本ある。

Figure 7 に示す写真は、2007 年 8 月に電圧分割抵抗 の破損が見つかり、翌年の 2008 年 5 月に交換のために 取り外した加速管の内側である。抵抗の折れたギャップ 部は他より高い電圧が発生するため放電を起こす。この 放電が時に 1 ギャップあるいは数ギャップで留まらずに 複数本の加速管に亘って大放電を引き起こしてしまい高 電圧を発生させることが困難となる。Figure 7 の左右の写 真は同じ位置の加速管の外側と内側であり、ギャップ位 置が同じとなるように並べたものである。抵抗の折れた部 分およびその下のギャップの内面にセラミクス上に金属 の蒸発痕が見られる。加速管はセラミクスとチタン金属を

	Table 1	: The	History	After	Acceleration	Tube R	eplacement
--	---------	-------	---------	-------	--------------	--------	------------

Date	Subject
2003.6	Replaces to the new acceleration tube.
2006.10	Replacement of the HE side voltage divider resistance. $(1.2G\Omega \rightarrow 0.4G\Omega)$
2006.12	The vacuum break accident from a negative ion source. $\rightarrow$ LE side 1MV & 2MV tubes became bad condition
2007. 4	Replace the LE side acceleration tubes (1MV, 2MV & 8MV lower parts sections). (5 tubes replacement)
2007. 8	Three voltage dividing resistors were broken in the HE side 1- $2MV$ section .
2008. 5	Replace the HE side acceleration tubes (1MV & 2MV sections). (4 tubes replacement)
2008. 8	HE side 12MV section tubes became bad condition. (The full spark caused.)
2009. 5	Replace the HE side acceleration tubes (12MV section). (2 tubes replacement) The electric field of the middle aperture of an acceleration tube was reduced by half.
2011.3	Great east Japan earthquake. (Vacuum leak of an acceleration tube occurs)
2014.7	Rise the insulating gas pressure. $(0.44 \rightarrow 0.46 \text{MPa})$
2015.11	The vacuum at the HE side tube was broken for the D2 repair work. Rise the insulating gas pressure. $(0.46 \rightarrow 0.51 \text{MPa})$
2015.12	Electric discharge occurs frequently and the LE side acceleration tubes (11MV & 13MV section) became bad condition.
2016. 3	<b>Replace the LE side acceleration tubes (8 - 13MV sections).</b> (8 tubes replacement)

特殊技術により接合したもので、1 ギャップの間隔が 1/2 インチである。下側のギャップ部の絶縁抵抗値は、取り 外し時は 0Ωであったが空気中に放置している間に徐々 に絶縁が回復した。このことからチタンがセラミクス表面 に蒸着され空気中の酸素の反応することで絶縁体の酸 化チタンに変化したと考えている。

同様な蒸発痕は Figure 8 のように加速管の中央部に あるアパーチャー電極付近に多く見られた。この部分は アパーチャー径が1インチと小さくなっていて放電などに



Figure 7: The broken voltage dividing resistor and the surface of the inside ceramics of the acceleration tube.



Figure 8: Evaporation marks of the titanium metal of the aperture electrode area.

よって発生する二次電子が衝突しやすい。またこの部分の内部電極のギャップ間隔は他の部分と比較して約60%と狭いため放電を起こしやすいと考えられた。対策としてこの中間アパーチャー部のギャップ部の電圧分割抵抗の値を半分にする措置を実施した。

最近では加速管内壁がチタンで蒸着されていることから、加速管の真空ブレイク時には窒素でなく乾燥空気を 導入し積極的にチタン膜を酸化させることを試みている。 また SF<sub>6</sub>絶縁ガスの圧力を 0.46MPa から 0.51Mpa にし て絶縁性能を上げることも実施している。しかしながら加 速器が大型でかつ他の細かなトラブルなども不定期に発 生する中で、これらの措置による高電圧発生のはっきりと した改善効果を得られるには至っていない。

昨年度は、17MV 及び 18MV の電圧発生時に 20 回 を超えるフルスパーク(放電により地上電位まで電圧が 下がる)を発生させる無理な運転を行ったために 8 本の 不調な加速管を生じさせた。その結果加速電圧が 12MV までしか上げられない事態となった。このことは大 いに反省すべきことである。

この不調な加速管は今年3月からの定期整備で全数 を交換し現在16MVまで加速電圧が回復している。

# 4. 加速器周辺技術の開発

4.1 光学パラメータのスケーリングによるビーム加速

加速器運転の省力化や迅速なビームエネルギーの 変更加速イオン種の変更などに対応するために加速 器の半自動運転に向けた技術開発を実施している。 静電加速器はそのエネルギー可変性においてすぐれ た性能を有するが、東海タンデム加速器のような大 型静電加速器ではビーム輸送に使用するステアラー や四重極レンズ、偏向電磁石などの光学機器のパラ メータ数は約40点となり慣れたオペレータでもエネ ルギー変更に約30分程度を要する。そこでビーム光 学機器のパラメータを簡単なスケーリング計算によ り制御系で一括設定することで、加速器運転の省力 化と迅速なエネルギー・イオン種の変更を実施する ことを目指している。具体的には制御卓のシャフト エンコーダでビームエネルギーという変数を変化さ せれば、加速電圧や偏向電磁石、四重極レンズなど の光学要素のパラメータがリアルタイムに追随し、



Figure 9: The new style corona probe driver under development.

ビームを照射しながら加速エネルギーを変化させる ことなどを目指している。

この実現のために、光学要素のパラメータを算出する スケーリングプログラムの開発や光学要素電源類の高精 度化・高分解能化、偏向電磁石の磁場フィードバック制 御、加速電圧の連動制御が必要である。

現在、スケーリングプログラムはほぼ完成し、実際の加速パラメータとの差異などを検証することで 完成度を高めているところである。

#### 4.2 新型コロナプローブの開発

東海タンデム加速器では発生した高電圧の安定化 にコロナプローブを用いている。コロナプローブは 圧力タンクの壁面に設置され、高電圧端子向けて針 状の先端から流れるコロナ電流を制御することで発 生させる電圧の安定化を行う。このプローブの先端 位置と高電圧端子との距離は、発生させる電圧に よって調整が必要であるが、これまでの装置では位 置調整がモーメンタリー制御であり自動制御には不 向きであった。これを高精度な位置制御方式とした 新型プローブを開発した。Figure 9 に開発中のコロ ナプローブを示す。加速器カラムの電圧分割が抵抗 方式となったため、旧型で 2m 程度であったプロー ブの挿入長は必要ないので約 1m と短くした。位置 はマグネスケールで読み出し、パルスモータで制御 することで 0.1mm の精度で設定可能である。保守性 を考慮し加速器の圧力タンクには耐圧バルブを介し て設置するようにした。新型プローブにトラブルが 生じてもプローブを抜き出し、バルブを閉じること で SF<sub>6</sub> ガスの回収をすることなく保守作業が可能で ある。現在、旧プローブと併用できるように新型プ ローブは実機に取り付けて動作試験中で、放電など への耐性評価をしているところである。

#### 4.3 カラム電圧の動的測定法の開発

加速器の加速電圧は高電圧端子の近くの圧力タン クの内壁に設置された発電電圧計(GVM: Generating Volt Meter)によってモニタされ発生電圧 の制御も行われている。加速器は1MVのカラムユ ニットを20段積み重ねることで高電圧を発生するが、 その途中の電圧分布がどのようになっているかを知 ることができていない。恐らくビーム加速時には発 生する二次電子等によって分割抵抗で得られるはず の電圧分布にならないことも考えられる。また不調 な加速管がある場合についても同様と考えられる。 そこで20段ある各カラム間の電圧測定のための開発 を始めた。可能となればビーム入射時の電圧変化や 不調加速管の情報などを得ることができ、加速器の 安定運転に寄与することができる。

Figure 10 に測定装置の概略を示す。カラムキャス ティング上に円盤電極を付けたロードセルを配置し カラム間に生じる電界により働く力を測定する。 Figure 11 は設置する条件を模擬して円盤電極に電圧



Figure 10: The schematic view of the column voltage measurement system by a load cell.



Figure 11: The result of the electric field measurement by a load cell.

を印可しロードセルからの出力信号を測定したもの である。1MV 発生時の電界は 1.64MV/m の電界とな り、十分測定が可能であることが分かる。

ロードセルを設置する場所は高電圧部位であるため、 電力の供給システムの開発が重要となる。地上電位 との通信には光ケーブルなどを用いることを想定し ている。まずは、電力供給や通信機器の備わる地上 電位側や高電圧端子、途中のデッドセクション部な どに設置し改良を進めていく予定である。

# 5. まとめ

2015 年度の加速器の利用運転は 140 日であった。1 年ほど前から通過率が低下していた原因の高エネル ギー側加速管の途中にあるビームアパーチャーの位置 ずれを修正した。年度前半までは 18MV の加速電圧で 運転を継続していたが、無理な運転により放電が頻発し 加速管にダメージを与えてしまい、加速電圧が 12MV ま で低下した。不調となった加速管は予備の加速管への 交換を実施し現在 16MV まで回復している。

2003 年の新型加速管への更新以降の履歴をまとめて みた。更新から約 2 年後に 18MV に到達(最高電圧は 18.5MV)したが、以降は他のトラブルなどもあり、20MV には届いていない。一方、度重なる放電により不調な加 速管が発生し、その都度交換を行うことで 18MV を維持 している。不調となる原因は、放電により電極表面に電 流(電子)が集中し、瞬間的に融点を超え電極金属が蒸 発することでセラミクス表面に付着した蒸着膜により絶縁 不良や電位勾配の不均一化が生じるためと考えられる。 これを防止するには、加速管内部での突起などをなくし、 ごみ・付着物を混入させないことが大事である。また大規 模な放電を引き起こさないような加速器運転を行うことも、 重要である。

加速器周辺の技術開発では、運転の省力化・半自動 化のためにスケーリング則による加速技術に開発を進め ている。計算プログラムの開発や位置制御機構を有した コロナプローブの開発などを実施している。また加速電 圧の安定化のためにカラム電圧の測定技術の開発も進 めている。加速器整備でもゴンドラ点検時期を変更し効 率化を計った。静電加速器の特徴を活かした加速器・ ビーム開発により、ユニークな研究を展開・支援していく。

#### 参考文献

- [1] S. Takeuchi *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A382 (1996) 153-160.
- [2] M. Matsuda *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A654 (2011) 45-51.
- [3] S. Takeuchi *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A513 (2003) 429-438.