Operation Statistics of PF-AR

Manabu Tanaka ^{*,A)}, Hirohito Asai^{A)}, Tohru Honda^{B)} ^{A)} Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd 2-8-8 Umezono, Tsukuba, Ibaraki , Japan, 305-0045 ^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, Japan , 305-0801

Abstract

PF-AR (Photon Factory Advanced Ring) supplies high-intensity pulsed X rays by a stored energy of 6.5 GeV and an exclusively single-bunch mode operation. PF-AR is used as a dedicated synchrotron radiation source since 1987 after the TRISTAN project was completed. The total operation time is about 5000 hours a year, and about 4500 hours are used for the synchrotron radiation experiment. From 2006 to 2008, reinforcement of the total pumping speed and renewal of the bending magnet power supply were accomplished. The mean time between failures (MTBF) was improving gradually, and exceeded 100 h for recent two years.

PF-ARの運転統計

1. はじめに

PF-AR (Photon Factory Advanced Ring) ^{[1] [2] [3]}は蓄 積エネルギー 6.5 GeV、単バンチ・大電流運転に よって大強度のパルス X 線を供給する放射光源リ ングである。単バンチを利用した研究例として時間 分割 X 線吸収分光(XAFS)、核共鳴散乱による非弾 性散乱の観測、コンプトン散乱による電子・磁気構 造の研究などがある。大強度 X 線を利用した研究 例としては医学診断応用、超高圧下の構造物性など がある。最近では真空封止アンジュレータの数も 5 台に増え、タンパク質の結晶構造解析にも利用され ている。**PF-AR** では現在 8 つのビームラインに放射 光を供給している。表 1 に **PF-AR** の主なパラメー タを示す。

表1: PF-AR の主なパラメータ

| Beam energy | 6.5 GeV | |
|---------------------------|--------------|--|
| Circumference | 377 m | |
| Natural emittance | 299 nm • rad | |
| Injection energy | 3.0 GeV | |
| Typical num. of bunches | 1 | |
| Initial stored cuurent | 62mA | |
| Num. of insertion devices | 6 | |

2. 安全システムと運転

PF-AR は元々トリスタン加速器のブースターリン グであった。トリスタンに代わって KEK B ファク トリーが建設された際に、LINAC からメインリン グへの直接入射路が新設された。それに伴い AR は ブースターとしての役割を終え、1998 年以降は放 射光実験専用リングとして運転されている。PF-AR は KEKB の電子リングと BT(Beam Transport)を共有 しており、安全システムについては PF-AR、KEKB リング及び BT を一括して KEKB 制御室で管理して いる。

* tmanabu@post.kek.jp

加速器の運転状態はフリー(立入可能)、リミッ ト(立入制限)、キープアウト(運転状態)の3段 階に分けている。フリー状態では加速器トンネルへ の立入りは ID カードとパーソナルキーで管理して いる。トンネル内の安全巡視を行ってリミット状態 とした後は、立入者の名簿と各個人のトンネルへの 出入をすべてコントロール室で監視し、パーソナル キーがすべて返却されれば直ちに運転状態へ移行で きるようにしている。フリー状態とするのは加速器 の運転が長期停止される期間に限られる。また長期 停止後の運転再開時には、トンネル出入口の扉や パーソナルキーのインターロックシステムが正常に 動作するかテストを行う。図1に PF-AR 及び KEKB、BT の安全システム操作盤と入退域監視端 末を含む安全監視台の様子を示す。



図1: PF-AR 及び KEKB、BT の安全システム操 作盤(左)と入退域監視端末(右)を含む安全監視台

リミット(あるいはフリー)状態で加速器トンネ ルへ人が立ち入る際の安全を確保する装置には以下 のようなものがある。BTの一部の偏向電磁石を安 全マグネットとし、安全マグネットの磁場をおろす ことで入射ビームがリングへ到達できなくする。リ ングにビームストッパを挿入し蓄積ビームを完全に ダンプする。正規の手順を踏まないで運転状態から リミット状態に移行しようとすると、インターロッ クが働き BT の安全マグネットがダウンしリングに ストッパーが挿入される。またユーザー運転中に ビームシャッターの故障など放射光ビームラインの 安全条件が成立しない状態が発生すると、入射、蓄 積とも不可能なリミット状態へ強制的に移行し人的 安全を確保するようになっている。

3. 運転時間とその内訳

PF-AR は 2001 年度に真空系の全面入れ替えやス テアリング電磁石の増強、制御系の入れ替え等の高 度化改造が行われた。また 2006 年度から 2008 年度 にかけてはスパッタイオンポンプ増設によりリング 真空の排気速度が大幅に改善され、2007 年度には 偏向電磁石電源の更新が行なわれた。図 2 に 2001 年度の高度化改造以降の総運転時間とその内訳を示 す。また図 3 に内訳ごとの割合、図 4 に 2005 年度 から 2009 年度を通算した運転時間の内訳ごとの割 合を示す。



図2:高度化改造以降の運転時間とその内訳

ユーザー運転 (SR Experiment)の他、Beam Development にはマシンスタディーやコミッショニ ング、Failure には電磁石や高周波加速の故障や真空 トラブルなどによる運転停止、Miscellaneous には定 期保守やリング内巡視の時間などが含まれている。

2001 年度は真空系の全面入れ替えやステアリン グ電磁石の増強、制御系の入れ替え等の高度化改造 作業が 2001 年 2 月末より 12 月末まで行われた。 2002 年の年明けより加速器のコミッショニングが 行われ、運転時間は 1416 時間(59 日)と短いもので あった。また 2001 年度には高度化改造作業と同時 に新しい放射光実験棟の建設とビームライン整備も 行われた。2002 年度からは通年にわたり放射光実 験が順調に行われ 2002 年から 2009 年度までの平均 運転時間は 4982 時間、放射光実験に利用された時 間は 4133 時間で全体の 83.0%となっている。また ビーム開発には 669 時間 13.5%、故障 104 時間 2.1%、その他 76 時間 1.5%となっている。2005 年 から 2009 年の過去 5 年に限っては、平均運転時間 は 4987 時間、放射光実験に利用された時間は 4255 時間で全体の 85.3%となっている。またビーム開発 は 568 時間 11.4%、故障 95 時間 1.9%、その他 68 時間 1.4%となっている。2007 年度までは1週間に 1日、2008 年度以降は2週間毎に1日マシンスタ

ディーの時間をとっており、2008、2009 年度は総 運転時間の約90%が放射光実験時間となっている。



図3:高度化改造以降の運転時間の内訳の割合



図4:2005 年から 2009 年度を通算した運転時間 内訳の割合

4. ビーム入射

PF-ARは **BT**を **KEKB**のメインリングと共有して いるのは既に述べたとおりである。現在 **PF-AR** で は1日2回の定時入射を行っている。

入射器(LINAC)は PF-AR、KEKB、PF の 4 つのリ ングで共有しており、PF-AR へは 3.0 GeV の電子、 KEKB へは 8.0 GeV の電子と 3.5 GeV の陽電子、PF へは 2.5 GeV の電子を入射している。また KEKB 及 び PF へは 8.0GeV の電子、3.5GeV の陽電子、 2.5GeV の電子の 3 ビームをパルスごとに切り替え ることが可能で、3 リング同時に連続入射を行って いる。PF-AR への入射では電子リングと共有してい る BT のエネルギーを KEKB 用の 8.0GeV から 3.0GeV へ変更する必要があり、他のリングとの同 時入射には対応していない。したがって PF-AR へ の入射時は KEKB 及び PF への連続入射を中断し PF-AR 単独で入射を行っている。BT のエネルギー 変更や PF-AR の安全マグネット立上げなど入射の 切替えに要する時間は数分程度である。ビーム入射 中に蓄積バンチの純度を上げる為、リング内の RF-KO(RF knockout)を用いてバンチ純化を行い、単バ ンチ 62 mA 程度蓄積した後 6.5 GeV まで加速を行う。 加速後にはビーム軌道を補正し、軌道フィードバッ クを動作させて放射光実験モードへ切り替える。ま たビーム加速後、ビーム寿命やビーム軌道が安定し たのを確認し BT のエネルギーを KEKB 用へ切り替 える。この一連の手順で PF-AR 入射に要する時間

は約15分程度である。

5. 故障統計と MTBF

PF-AR でユーザー運転中に発生した故障件数とその内訳の統計を示す。ここで故障とは、ユーザー運転を一日2回の定時入射以外で中断することであり、 ビームダンプの他、放射光ビームラインのビーム シャッターを閉じるにいたった全ての事象を含む。 図5に2005 年度から2009 年度までの故障回数とその内訳を棒グラフにして示す。また故障が発生して から、故障への対処を行い、ビームを再入射して放 射光実験を再開するまでに要した時間をダウンタイ ムと定義し、そのダウンタイムの合計と内訳を図6 に示す。

故障発生の頻度、すなわち Mean Time Between Failures (MTBF)を、スケジュールされた放射光実験 時間を故障回数で割って算出した。またダウンタイ ムの合計を故障回数で割った値を Mean Down Time (MDT)として、それぞれを年度ごとに表2に示す。

表2: PF-ARのMTBFとMDT

| Fiscal Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|-------------|------|------|------|-------|-------|--|
| User Time | 4456 | 4032 | 3624 | 4344 | 4392 | |
| Failures | 79 | 51 | 60 | 40 | 41 | |
| Total Down | 69.3 | 55.1 | 45.2 | 41.7 | 91.0 | |
| Time (h) | | | | | | |
| MTBF (h) | 56.4 | 79.1 | 60.4 | 108.6 | 107.1 | |
| MDT (h) | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | |

故障原因の内訳は、電磁石(MAG)、ビーム診断系 (BM)、入射システム(入射)、入射器(LINAC)、真空 系(VAC)、寿命急落(Life 急落)、高周波加速(RF)、 放射光ビームライン(BL)、冷却水電気等(施設)な どに分類してグラフに示している。

MTBF は改善がみられ、ここ2年間は100時間 を超えている。例えば同じく 6GeV 級の放射光リン グである ESRF^[4]では50時間全後の MTBF が報告 されているが、これと比較しても遜色ない値を記録 している。図5に示した故障分類の中で RF による ビームダンプがほとんどの年度で10回未満である ことが MTBF の長さに寄与している。どの年度に おいてもビーム寿命急落による再入射が故障回数で 最も多いが、これはダストトラッピング^[5]によるも ので PF-AR に特徴的な現象である。ダストトラッ ピングはハードウエアの故障ではなく直ぐに再入射 が可能なので図7のダウンタイムでは発生回数が多 い割に目立たない。2006年度から 2008年度にかけ てスパッタイオンポンプを増設し排気速度を充分確 保できたので、ダストトラッピングの主因となって いた分布型イオンポンプ(DIP)を 2008 年度以降休止 している。2008 年度、2009 年度に寿命急落回数が 以前に比べて減少したのは DIP 休止の効果があった と考えられる。2009 年度はビームダクトの真空 リークが2回発生した。リング内での真空作業が必 要となり、ダウンタイムはこれだけで 42 時間に及 んでいる。図6によるとここ3年間で電磁石電源の 故障によるダウンタイムの増加がみられる。故障回

数の増加はそれほどではないが、数多くある大型電 源の老朽化が心配される。



---まとめ

PF-AR では 2001 年度の高度化改造ではビームダ クトや補正電磁石、2007 年度には偏向電磁石電源 など更新を完了した加速器コンポーネントもあるが、 偏向電磁石本体や四極、六極電磁石の本体や電源、 高周波加速系や入射セプタム、キッカーなど 1980 年代の運転開始当初から継続して使用しているコン ポーネントも数多くある。したがって老朽化による 故障多発が心配される部分が多いので、故障回数や その内訳の統計を活用して、早急に手当てが必要な 個所を的確に判断し、維持保守を続けていくことが 今後いっそ重要になると思われる。運転統計の整備 に努め、PF-AR の安定な運転の継続を目指したい。

7. 謝辞

日々PF-AR の運転や開発維持に携わって尽力して いる PF、KEKB 及び LINAC の方々に感謝いたしま す。

参考文献

- [1] http://pfwww.kek.jp
- [2] T. Honda, Proc. 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Higashihirosima, August. 6-8, 2008, p631.
- [3] H. Miyauchi, Proc. Particle Accelerator Society Meeting 2009, JAEA, Tokai, Naka-gun, Ibaraki, p681.
- [4] J-L. Revol et al., Proc. EPAC 2006, Edinburgh, Scotland, p3290.
- [5] Y. Tanimoto et al., J. Particle Accelerator Society of Japan, 7 (2010) 43.