

# J-PARC MRコリメータ下流部の 放射線モニタリング

Masashi J. SHIRAKATA, Junpei TAKANO, Masaaki KAMIKAWA, Kazuhiro, YONEMOTO KEK/J-PARC, KANDENKO CO., LTD PASJ15 (7<sup>th</sup> to 10<sup>th</sup> August) ハイブ長岡、新潟県長岡市





## Contents

- J-PARC MR 入射部の概観
   照射試験場の詳細
   LED照明の設置状況と線量計の配置
- コリメータ下流部での放射線分布予測
   中性子線、γ線のスペクトル
- ・
   か射線測定
   アルミ板による中性子束密度の測定
   OSL線量計による
   γ線吸収線量の測定
- SUMMARY

# J-PARC MR 入射部の概観



# Introduction of J-PARC Main Ring



#### Three dispersion free straight sections of 116 m long:

- Injection and collimator systems
- Slow extraction (SX)
  - to Hadron experimental Hall (Rare decay, hyper nucleus...)
- Rf cavities and Fast extraction(FX) (beam is extracted inside/outside of the ring) outside: Beam abort line
  - inside: Neutrino beamline (intense v beam is send to SK located 300 km west)

コリメータ下流部の照射試験場



### <u> 照射場の区分け</u>

- ビームコリメータはMRトンネ ル内において、最も強い線源 となる
- 線源となる最下流コリメータの両側には、厚さ50 cm、高さ2.2 mの鉄壁がある
- コリメータの直下流の遮蔽体 を照射テーブルとして利用
- アブソーバが並ぶ領域を中間エリア、その下流を穏健エリアと区分けする

耐放射線性LED照明は、穏健エ リアに設置。ここはビーム停止 から4時間後の残留線量が50~ 100 µSv/h 程度であり、照度測定 や線量計交換作業による被曝 が10 µSv 前後となる場所である。

## 耐放射線性LED照明の設置状況



線量測定用試料の配置



# コリメータ下流での放射線分布予測

MRコリメータ周辺での陽子分布





2018/08/10 M. J. Shírakata

MRコリメータ周辺での中性子分布



2018/08/10 M. J. Shírakata

MRコリメータ周辺での光子分布



MRコリメータ周辺でのπ-分布



2018/08/10 M. J. Shírakata

## 予測放射線スペクトル



#### <u>陽子、中性子、ガンマ線のスペクトル</u>

線源直後からほぼ同じような分布であるが、距離が 離れるにつれてエネルギーの高い成分が若干落ち てくる

中性子は最も幅広いスペクトルを持ち、そのエネル ギーが 23.4 MeV を超えると (n, 2n+α) 反応により Al-27 から Na-22 (半減期 2.6年)が生成される 照射試験テーブル上とLED照明にアルミ試料を設置 して実測

γ線は 10 MeV を超えると、光核反応を起こして減少 する





## ビーム運転時間と 線源強度の算出

アルミ板設置期間 2016/10/11~2018/07/04

当該期間のコリメータ負荷と ビーム運転時間の積を、 QFR010に取り付けてある BLM010のカウント値を積算 して評価する。

MRのビーム運転には速い 取り出し運転と遅い取り出し 運転があり、速い取り出し運 転からの寄与がほとんどで ある。

PHITSの計算結果にコリメー タでのロス量と運転時間を 乗じて中性子束密度を見積 もる。



date

### 中性子束密度

ビーム運転期間:2年 Na-22濃度:5.9 [Bq/cc] (except #001) 中性子束密度:1.9e+13 [cm^(-2)] 予測値:6.4e+12 [cm^(-2)]

予測値比べて測定値が多すぎる

線源直下流の照射テーブル上でもアルミ 板による測定を実施しており、そこでの 2016年10月~2017年7月までの線源の強 さはほぼ想定通り

線源の下流からLED照明までの間(照明の 近傍?)に、別の線源が存在する?

Measured position	Plate	Volume	Dose	
	#	[cm <sup>3</sup> ]	[Bq]	[Bq/cc]
Faced to beam line	002	2.75	16.6±0.85	6.04±0.31
Top upstream	003	2.97	17.3±0.86	5.83±0.29
Top downstream	004	2.80	15.9±0.83	5.68±0.30
Faced to downstream	001	2.28	9.8±0.65	4.30±0.29

Table 1: Measured Na-22

Na-22 の半減期: 2.6 年 下流の面につけたものを除き、ほぼ同じ値

中性子束密度(つづき)

Measured position	Dose [µSv/h]				
	Path	Тор	Rack	Bottom	
Pump port (u)	451	266	343	276	
Pump port (d)	590	321	418	330	
Gate valve (u)	$1.16 \text{ x} 10^3$	481	776	529	
Gate valve (d)	1.11 x10 <sup>3</sup>	490	717	558	

Table 2: Residual doses



残留線量を検討したところ、ゲートバルブ上流の通路側にロススポットがある

ただし、これだけでは測定値には足りなさそう



2017年9月に線源となるコリメータを新型に交換している 2017年10月~2018年7月までの、照射テーブル上における線量は現在測定待ち

## γ線吸収線量

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0

Dose [Gy]

---1

----2

----------------N1

----------------------N2

100

200

予想線量: 272 [Gy/year] ①の線量計のみ、他より有意に大きい

- → 背面からの照り返し?
- → 宙空に90度角度を持たせて配置⑤⑥
- → ビームラインに面している方が高く出る

Maintenance

period

300

Irradiation time [days]

400

500

600

700

SX operation



中間エリア(Abs-1 上部下流)は3倍 の線量が見込める(これ以上にな ると、OSL線量計は使えない)

## BLMを用いた常時モニタリングの検討

BLM012によるモニタリングのメリット

- 現場作業における、作業者の被曝量を低減する(線量計交換作業の省略)
- ビーム運転中に、吸収線量をリアルタイムで計測できる



- 加速器の運転モード(速い取り出し、遅い取り出し)、線源の構造によって差がある
- ばらつきが大きく(1g:30%)、現状では線量計の代わりにはならない



OSL線量計による実測値をBLM012の カウント積算値で割ってみた

### SUMMARY

- ▶ J-PARC MR のビームコリメータ下流部を、照射試験場として利用している。
- ▶ 耐放射線性LED 照明の試験を、穏健エリアにて2016 年10 月から継続中である。
- ▶ 吸収線量のモニタリングは、以下の手法をとる。
  - 中性子線量にはアルミ板によるNa-22 測定を利用。
  - γ線量にはOSL線量計を利用。
- ➢ BLM を使った常時モニタリングは、いまのところ誤差が大きい。
- ▶ LED 照明上流のゲートバルブが、意図しない二次粒子線源となっている。
- ▶ ゲートバルブ上流における、ロススポット発生の詳細については調査中。
- ▶ 2018 年7 月4 日に取り出したアルミ板の結果が出次第、Col-H によるシミュレーションとの比較を行って線源の強さを確認する。

ポンプポート、ゲートバルブ前後の構成





Air dose rate [µSv/h] 200  $\Delta \Delta \Delta$ Δ Δ 150 Maintenance period 100 0 50 ഗയാ ത്തറ 0 0 2016/9/9 20171519 2017/11/9 2017/3/9 2017/719 20171919 2017/11/19 2018/119 2018/3/9 2016/11/9 2018/5/9 △ GV around ● Q012 (33) ◇ Q013 (IC) • Q014(IC) 10000 Air dose rate [µSv/h] 1000 ٥ 00 3000 0 80 00 100 C -24∧ ത്ഠ о Δ Δ 0 о 0 10 00 2017/11/19 2017/11/19 2017/9/9 2016/9/9 2016/11/9 20171319 20171519 2017/17/19 2018/119 2018/3/9 2018/5/9 • Q011 (IC) • GV touch • GV 1 foot  $\triangle$  GV around • Q012 (33)

Δ

Δ

300

250

ビーム運転期間中、GVの表 面線量は最大で 7.5 [mSv/h] を記録しており、ここでビー ムロスが起きている

2018/08/10 M. J. Shírakata