CONSTRUCTION STATUS OF FFAG ACCELERATOR AT KYUSHU UNIVERSITY

Yujiro Yonemura^{#, A)}, Hidehiko Arima^{A)}, Kenji Ishibashi^{A)}, Nobuo Ikeda^{A)}, Yusuke Uozumi^{A)}, Kenshi Sagara^{B)}, Nobuhiro Shigyo^{A)}, Takashi Teranishi^{B)}, Tetsuo Noro^{B)}, Kunihiro Fujita^{B)}, Keisuke Maehata^{A)}, Tsuneyasu Morikawa^{B)}, Tomotsugu Wakasa^{B)}, Genichiro Wakabayashi^{A)}, Tadashi Korenaga^{A)}, Tadahiko Hasuo^{A)}, Takashi Matsunaga^{A)}, Tatsuya Fujinaka^{A)}, Shogo Kuratomi^{C)}, Yoshiharu Mori^{D)}, Akira Takagi ^{E)}, Hisayoshi Nakayama ^{E)}, Takio Tomimasu ^{F)} ^{A)} Department of Applied Quantum Physics and Nuclear Engineering, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, 810-0395 ^{B)} Department of Physics, Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka, 812-8581 ^{C)} Department of Energy Science and Engineering, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, 810-0395 ^{D)} Research Reactor Institute, Kyoto University, 2 Asashiro-Nishi, Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka 590-0494 ^{E)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801 F) SAGA Light Source 8-7 Yayoigaoka, Tosu, Saga, 841-0005

Abstract

A new accelerator facility of Center for Accelerator and Beam Applied Science is under construction on Ito Campus to promote research and education activities at Kyushu University. The construction of the main ring has been almost finished. In this paper, the overview of the construction status is described.

九州大学における FFAG 加速器の整備状況

はじめに 1

九州大学では、伊都キャンパスへの移転を機に、 コッククロフト加速器実験室、原子核実験室および 量子線照射分析実験施設を統合した加速器・ビーム 応用科学センターを発足させた^[1]。本センターでは、 ビームを利用した教育および原子核科学、医療応用、 基礎科学等におけるビーム応用研究を推進すること を目的として、固定磁場強集束(FFAG)加速器を主 加速器とした加速器施設の整備が進められている。

加速器施設の建設は平成 20 年 7 月より開始され、 平成 21 年度までに入射器サイクロトロンのビーム 調整、電磁石 のアライメント、純水冷却システム および電源装置の整備、修理は完了した。現在、 ビーム調整に向けた真空機器、電磁石電源および ビーム入出射機器の運転調整が行われている。

加速器施設の概要 2.

加速器施設は入射器の小型の AVF サイクロトロ ン(日本製鋼所製 Baby Cyclotron)と 150 MeV FFAG 加速器によって構成されている。150 MeV FFAG 加 速器は平成 17 年度に高エネルギー加速器研究機構

において世界で初めて開発に成功した新型の陽子シ ンクロトロンである。この加速器は陽子 FFAG 加速 器を様々な応用分野で利用するために開発された実 用実証プロトタイプ機であり、平成17年11月に運 転繰り返し周波数 100 Hz のビーム取出しに成功し た^[2]。図1と表1に150 MeV FFAG 加速器の機器配 置図と基本パラメータを示した。



図1:150 MeV FFAG 加速器の機器配置図

電磁石タイプ		Radial セクター型(DFD triplet)
セル数		12
K 値		7.62
ビームエネルギー		10~125 MeV (陽子)
周回周波数		1.5~4.2 MHz
平均軌道半径		4.47~5.20 m
運転周波数		100 Hz
ベータトロンチューン		水平:3.62
(入射エネルギー)		垂直: 1.45
磁場強度		発散電磁石: 0.78 T
		集束電磁石:1.63 T
取出し平均電流		1.5 nA
10 ms		
Cycrotron RF	400 µs half sine-wave	
Injection Bump	// \\ 10 μs	acceleration
Main ring RF	aciabatic capture	
Extraction kicker		square wave 100 ns
Extraction septum		half sine-wave

表1:150 MeV FFAG 加速器の基本パラメータ

図2:入出射・加速装置のタイミングチャート

9.7 ms

入射器サイクロトロンによって 10 MeV まで加速 された陽子ビームは、入射ラインを経由して主リン グに入射される。その後、入射磁場セプタム(60 度偏向電磁石)と入射静電セプタムを通過した後、 2 台のバンプ電磁石を利用した多重入射法を用いて 周回軌道上に入射される。さらに、2 台の高周波加 速装置によって最終エネルギーまで加速され、キッ カー電磁石と取出しセプタム電磁石によってリング の外側へ取り出される。図2に各機器の動作タイミ ングを示した。

3. 加速器の整備状況

建屋完成直後の平成 20 年 7 月に加速器の建設は 開始されたが、移設前の約 2 年間、湿度や温度が管 理されない状態で屋外のテントハウス内に保管され ていた電磁石や機器類には錆や劣化が目立ち、補修 が必要であった^[3]。また、建屋工事に含まれない基 盤設備(純水冷却装置や受電設備等)の整備を行う必 要があった。予算的な制約により全ての機器の対処 を行う事は困難であったため、必要最低限な補修と 整備を行った後、平成 21 年 5 月より主リングのア ライメントを開始した。

3.1 電磁石のアライメント

150 MeV FFAG加速器の電磁石に要求される設置 精度は±0.5 mm 以下であるので^[4]、九州大学におけ る設置精度も同様に±0.5 mm 以下を目標とした。

アライメントに使用する光学機器は予算的制約か ら、近年多用されるレーザートラッカーではなく、 比較的安価なトータルステーションとセオドライト を用いた。使用したトータルステーションは測角精 度 0.5″、測距離精度 0.5 mm のソキア製 NET05 で ある。また、セオドライトはトプコン製 DT212 で あり、測角精度は 5″である。各機器の機器誤差(水 平軸誤差や鉛直軸誤差など)は測角を行う度に確認 し、誤差が生じた場合は専門業者に依頼して校正し た。セオドライトの求心望遠鏡に関しては、視準線 の製作精度が高い製造ロッドのものと交換し、機器 を移動させる毎に遠近誤差を校正することで機器の 設置誤差を低減した。

図3に電磁石アライメント用に設置した基準点と 電磁石の位置を示す。基準点は加速器原点 T₀₀を中 心とする正 12 角形の頂点であり、金属製のマー カーが設置されている。各基準点の設置は、空調設 備により加速器室内の温度を一定に保った状態で、 長さ1650±0.02 mmの基準尺とトータルステーショ ンの測角機能を使用して行った。次に、2 つの基準 点上に設置した 2 台のセオドライトを用いて高精度 な三角測量を行い、電磁石の位置を決定した。

図4と図5に設置した電磁石の位置(図3の点A と点B)と高さ(図3の点a,b,c,dの位置)を示し た。図に示す通り、設置位置の設計値からのずれは 最大で0.3 mm であり、目標の設置精度が達成され た。



図3:アライメント用基準点と電磁石の位置関係



図4:電磁石の位置と設計値の差



図5:基準高さと電磁石の高さの差

3.2 電源装置の運転試験

KEK における 150 MeV FFAG 加速器の開発は、ト リスタンや KEK PS 等の過去の資産を積極的に活用 して進められたため、製作から 20 年以上経過した 電源が多数使用されている。回路部品の経年劣化が 進行し、輸送時の振動または保管時の湿度、温度な どの影響で故障が発生する可能性があったため、電 源の運転を開始する前に筐体内部の目視による点検、 受電回路の耐圧試験や制御回路の動作確認を行った。

その結果、一部の電源に制御回路の故障、コンデ ンサの液漏れや冷却水配管の劣化等の軽微な故障が 発見され、部品の交換や修理を行った。また、主要 な回路部品が製造中止になり、修理が難しいと判断 された電源は代替機と交換した。

平成22年1月より、電力線・冷却水配管の敷設を

行い、電源を負荷に接続した状態で運転試験を開始 した。図6に加速器室内の装置の状態を示す。これ までに、主リングの電磁石、入射セプタム電磁石、 取出しキッカー電磁石等の励磁試験を行い、必要な 性能を満たしていることを確認した。



図 6:建設中の 150 MeV FFAG 加速器

4. 加速器要素の開発

150 MeV FFAG 加速器の建設と並行して、加速器の性能向上を目的とした様々な加速器要素の開発が行われている。現在、KEK や同型の加速器がある京都大学原子炉実験所と共同で高周波加速空洞、サイクロトロンのイオン源、取出しキッカー^[5]、大口径非破壊型ビーム位置モニター^[6]の開発及び技術的な改良がおこなわれている。

5. まとめ

150 MeV FFAG 加速器の電磁石 のアライメント、 純水冷却システムおよび電源装置の整備、修理は完 了し、現在、ビーム調整に向けて、真空槽の取り付 け、真空機器およびビーム入出射機器の運転調整が 行われている。本格的なビーム調整は機器の調整が 完了する9月以降に行われる予定である。

参考文献

- [1] Y. Yonemura et al., Proc. of EPAC08, pp3521-3523
- [2] M. Aiba et al., Proc. of EPAC06, pp1672-1674
- [3] N. Ikeda et al., Proc. of PASJ 2009
- [4] T. Yokoi et al., Proc. of PAC 2003, pp3452-3454
- [5] T. Matsunaga et al., in these proceedings
- [6] S.Mochizuki et al., to be published, Proc. of ISORD-5